

福建省粮食和物资储备局 安全生产检查情况说明

2024年8月7日，福建省粮食和物资储备局安全生产检查组一行到福州航辉米业有限公司进行安全生产检查。检查人员认真负责、恪尽职守、坚持原则、公正严明，被检查单位积极配合，检查过程全面、深入、细致，检查行为没有影响被检查单位的正常生产经营活动。在查看现场、查看资料、现场演练等后，召开反馈会。反馈会上，检查组提出以下几点要求：

一、本次检查发现的所有隐患均已记录在《福建省粮食和物资储备局安全生产检查记录表》(以下简称记录表)上，检查组所有人员、被检查单位主要负责人、被检查单位参与检查人员均已在记录表和本说明上签字。记录表和本说明原件由检查组保存，复印件由被检查单位保存。


二、对检查发现的隐患，能立即整改到位的，必须立即整改到位；不能立即整改到位的，必须明确整改部门、整改责任人、整改措施、整改期限，落实整改资金，限期内必须整改到位，确保“隐患穷尽、问题归零”。



三、记录表上列明的所有隐患均需汇总整理成《福建省粮食和物资储备局安全隐患排查治理台账》，并按照检查组要求

的时限和方式报送到省局安全仓储与科技处。


四、必须按照有关要求，对照有关标准和规范，对本单位所有安全生产设施设备进行检查、维护、保养，确保安全生产设施设备数量充足、质量合格、性能良好，并将检查记录存放在现场；对本单位消防通道、疏散通道、安全出口、安全警示标识、消防警示标识、疏散指示标识、交通标识、各项作业流程进行安全隐患排查整治，确保通道畅通无阻、标识齐全有效、作业符合规范；对本单位安全生产(消防安全)责任制度、规章制度、操作规程、日常管理、应急管理进行梳理，确保安全生产(消防安全)制度健全、管理规范、责任落到实处。

反馈会上，被检查单位主要负责人承诺：一定按照检查组要求，对检查发现的所有隐患全部限期整改到位，并形成隐患排查治理台帐和工作总结，按时上报。同时，及时按要求开展安全隐患自查自改，并对安全隐患实行闭环管理。

检查人员： 王学军、林向军、江晓军、张强、孙振亚

 孙振亚
被检查单位主要负责人：

被检查单位参与检查人员：



福建省粮食和物资储备局安全生产检查记录表

检查时间 2024.8.7



被检查单位	福州航辉米业有限公司	统一社会信用代码	913501817356728795
注册地址	福建省福州市鼓楼区古楼镇雁塘村雁塘307号	经营地址	
主要负责人 (法人代表)	林学言	联系方式	13905922228
序号	隐患描述		
1	配电房未配备完整绝缘垫。		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

检查人员: *[Signatures]* 瑞峰、林学言、江航星、张云、李振五

被检查单位主要负责人: *[Signature]* 林学言

被检查单位参与检查人员:
[Signature] 马溪伟

福州市长乐区粮食和物资储备局文件

福州市长乐区粮食和物资储备局关于省粮储局对福州航辉米业有限公司安全生产检查整改情况的报告

福州市粮食和物资储备局：

福建省粮食和物资储备局于2024年8月7日对福州航辉米业有限公司进行安全生产检查，经过检查组的检查，发现配电房未配备完整的绝缘垫的安全隐患（附图1）。



附图 1

我局针对福州航辉米业有限公司配电房出现的安全隐患整改情况进行了检查，具体情况如下：

一、对配电房进行全面卫生清扫并购置绝缘垫完整铺设。

二、配电房内器材台面进行整理，并配齐绝缘手套、绝缘鞋等用品（附图 2）。



附图 2

三、下一步，我局加强管理，及时发现并解决潜在的安全隐患，做到对安全隐患施行闭环管理。

福州市长乐区粮食和物资储备局

2024年10月9日



福州航辉米业有限公司安全生产检查整改报告

根据 2024 年 8 月 7 日的福建省粮食和物资储备局安全生产检查，我们针对配电房出现的问题进行了全面的整改。

一、隐患描述：

经过检查组的检查，发现配电房存在绝缘地垫不够完整的安全隐患。


整改前描述（附图）：电房未配备完整的绝缘垫



二、整改措施：

- 1、对电房进行全面卫生清扫并购置绝缘垫完整铺设；
- 2、整理电房内器材台面，并配齐绝缘手套、绝缘鞋等用品。

整改后描述（附图）：已整改完毕



完成整改后，我们会加强管理，以便及时发现并解决潜在的安全隐患，做到对安全隐患施行闭环管理。



福州航辉米业有限公司

2024年9月12日

